



Pręt Ścinany



Przebieg wykładu :

- 1. Sformułowanie zagadnienia**
- 2. Warunki równowagi**
- 3. Wzór Żurawskiego**
- 4. Środek ścinania i jego współrzędne**
- 5. Podsumowanie**
- 6. Przykładowe zadanie**




Sformułowanie zagadnienia

Przedmiotem analizy będzie odcinek dx belki o małej rozpiętości, poddanej zginaniu nierównomiernemu, (i dlatego Mg może być pominięte przy ocenie wytrzymałości), mającej prostokątny przekrój o podstawie b i wysokości h . Wydzielimy dolną część odcinka belki płaszczyzną równoległą do warstwy obojętnej, odległą od niej o y , przy czym powierzchnia odciętego przekroju normalnego jest równa A' . Przyjmiemy, że siła poprzeczna T wywołuje w punktach leżących w odległości y od linii obojętnej, na całej szerokości przekroju normalnego, naprężenia styczne τ . Zgodnie z twierdzeniem o równości naprężeń stycznych w płaszczyznach wzajemnie prostopadłych, muszą wystąpić takie same naprężenia styczne τ w płaszczyźnie odcinającej dolną część elementu.



Warunki równowagi


Odpowiednio do zmiany momentu gnącego z M_g na $M_g + dM_g$, naprężenia normalne w lewym i prawym przekroju normalnym odcinka belki będą równe σ oraz $\sigma + d\sigma$.





$$\int_{A'} (\sigma + d\sigma) dA - \int_{A'} \sigma dA - \tau b dx = 0$$

skąd po prostych przekształceniach otrzymamy



$$\tau = \frac{\int_{A'} d\sigma dA}{dx b}$$


Ponieważ
$$\sigma = \frac{M_g y}{I_z}$$

to
$$d\sigma = \frac{dM_g y}{I_z}$$



Wstawiamy wyrażenie $d\sigma = \frac{dM_g y}{I_z}$ do $\tau = \frac{\int d\sigma dA}{dx b}$

uwzględniając, że dM_g oraz I_z nie podlegają całkowaniu i uzyskujemy następującą postać





Zwaczywszy że

$$\frac{dM_g}{dx} = T, \text{ a}$$

$$\int_{A'} y dA = S_z$$

gdzie: S_z - moment statyczny odciętej części przekroju belki względem osi obojętnej z ,



Wzór Żurawskiego


Otrzymujemy ostatecznie wzór Żurawskiego

$$\tau = \frac{TS_z}{bI_z}$$

Wzór ten opisuje rozkład naprężeń stycznych wywołanych siłą poprzeczną T w przekroju belki. Stosuje się go również, jeśli szerokość b zmienia się wzdłuż wysokości przekroju.



W przekroju prostokątnym rozkład naprężeń τ ma charakter paraboliczny tak jak to widać na rysunku



$$\tau = \frac{T}{b} \cdot \frac{1}{\frac{bh^3}{12}} \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{h}{2} - y\right) \cdot \left(\frac{h}{2} + y\right) \cdot b = \frac{3}{2} \cdot \frac{T}{bh} \cdot \left(1 - 4 \frac{y^2}{h^2}\right)$$



Maksymalne naprężenia styczne τ_{\max} występują w warstwie obojętnej dla $y=0$

$$\tau_{\max} = \frac{3}{2} \cdot \frac{T}{bh}$$

Często, aby uniknąć trudności z określeniem naprężeń stycznych w pręcie ścinanym o dowolnym przekroju, przyjmuje się, że są one rozłożone równomiernie na tym przekroju. Na podstawie takiego radykalnego uproszczenia wykonuje się tak zwane techniczne obliczenia wytrzymałościowe na ścinanie nitów, sworzni, a także spoin pachwinowych, które nie są prętami.




Rozważania powyższe są poprawne, gdy przekrój poprzeczny pręta ma oś symetrii, która pokrywa się z linią działania siły poprzecznej T . W przeciwnym razie w przekroju poprzecznym oprócz siły T

$$T = \int_A \tau dA$$

wystąpi także moment skręcający M_s


$$M_s = \int_A (\tau_z y - \tau_y z) dA \neq 0$$

gdzie: τ_z i τ_y są składowymi naprężenia stycznego τ wywołanymi siłą poprzeczną T .





Zatem oprócz ścinania wywołanego siłą T wystąpi także skręcanie momentem skręcającym M_s .



Układ sił wewnętrznych (T , M_s) (rys. b) jest równoważny sile wewnętrznej $P_w = T$, której linia działania jest przesunięta o k_y i k_z względem głównych i centralnych osi z i y (rys. c).



Środek ścinania i jego współrzędne

Współrzędne k_y i k_z określają położenie punktu K , który nazywa się środkiem ścinania. Moment skręcający M_s jest równoważony teraz przez sumę momentów wywołanych przez składowe T_y i T_z siły poprzecznej T względem środka ciężkości przekroju S

$$M_s = T_z k_y - T_y k_z$$

Współrzędne środka ścinania K można teraz obliczyć (przyjmując $T_y = 0$, gdy $T_z \neq 0$, oraz $T_z = 0$, gdy $T_y \neq 0$)

$$k_y = \frac{\int (\tau_z y - \tau_y z) dA}{T_z}$$

$$k_z = \frac{\int (\tau_z y - \tau_y z) dA}{T_y}$$



Jeśli obciążenie zewnętrzne będzie działać w płaszczyźnie równoległej do osi x , przechodzącej przez środek ścinania K , to spowoduje ścinanie pręta bez dodatkowego skręcania. Jeśli przekrój poprzeczny pręta ma oś symetrii, to środek ścinania leży na niej, natomiast gdy przekrój ma dwie osie symetrii, to środek ścinania K pokrywa się ze środkiem ciężkości S . Jeśli przyjąć, że naprężenia styczne τ są stałe w całym przekroju i wynoszą $\tau = \tau_{sr}$, to doprowadza nas to do wzoru który stosuje się w technicznych obliczeniach wytrzymałościowych na ścinanie

$$\tau_{sr} = \frac{T}{\int_A dA} = \frac{T}{A}$$

Skoro naprężenia styczne τ zmieniają się wzdłuż wysokości, zmieniają się również odkształcenia γ , a więc przekrój nie może pozostać płaski.



Podsumowanie

Rozkład naprężeń stycznych wywołanych siłą poprzeczną T

$$T = \frac{dM_g}{dx}$$

$$\tau = \frac{TS_z}{bI_z}$$

Wzór Żurawskiego

Średnie naprężenia styczne (wzór uniwersalny najczęściej stosowany w obliczeniach).

$$\tau_{\acute{s}r} = \frac{T}{\int_A dA} = \frac{T}{A}$$



Podsumowanie cd.

Środek ścinania


$$M_s = T_z k_y - T_y k_z$$

Współrzędne środka ścinania

$$k_y = \frac{\int (\tau_z y - \tau_y z) dA}{T_z}$$

$$k_z = \frac{\int (\tau_z y - \tau_y z) dA}{T_y}$$

Wpływ sił poprzecznych na przemieszczenia



Ponieważ $\tau_{xy} = f(y)$, więc odkształcenia wszystkich elementów są różne, największe na osi obojętnej.



$$\tilde{\gamma} = \gamma_{xy \max} \frac{\partial u}{\partial y}$$

$$\tilde{\gamma} = \eta \gamma_{xy \max} \quad \text{gdzie} \quad \gamma_{xy \max} = \frac{\tau_{xy \max}}{G}$$

$$\tilde{\gamma} = \eta \frac{\tau_{xy \max}}{G}$$

$$\tau_{xy \max} = \alpha \tau_{sr} = \alpha \frac{T}{A} \quad \text{np. dla prostokąta:} \quad \tau_{\max} = \frac{3}{2} \cdot \frac{T}{A}$$

$$\tilde{\gamma} = \eta \alpha \frac{T}{AG}$$

$$\tilde{\gamma} = \beta \frac{T}{AG}$$

gdzie

$$\square \beta = 1.2$$

$$\beta = \eta \alpha \quad \bullet \beta = 1.185$$



$$\frac{dv}{dx} = \tilde{\gamma} = \beta \frac{T}{AG} \quad \left| \frac{d}{dx} \right.$$

$$\frac{d^2v}{dx^2} = \frac{\beta}{AG} \frac{dT}{dx}$$

Czyste zginanie:


$$\frac{d^2v}{dx^2} = -\frac{M_g}{EI_z} + \boxed{}$$

Równanie różniczkowe osi ugiętej:

$$\frac{d^2v}{dx^2} = -\frac{M_g}{EI_z} + \frac{\beta}{AG} \frac{dT}{dx}$$



Przykład



$$f = f_1 + f_2$$

$$f_1 = \frac{Pl^3}{3EI}$$

Przekrój belki prostokątny: $b \times h$

$$\beta = \frac{6}{5}$$

$$f_2 = \beta \frac{Pl}{AG}$$

Dla stali:

$$\frac{f_2}{f_1} = 0.8 \left(\frac{h}{l} \right)^2$$


$$\text{Jeśli np. } \frac{h}{l} = \frac{1}{10} \text{ to } \frac{f_2}{f_1} = 0.008$$





Przykładowe zadanie

Dobrać wymiary elementu przedstawionego na rysunku poniżej, jeżeli siła $P = 80$ kN, a naprężenia dopuszczalne wynoszą $k_t = 120$ MPa, $k_r = 80$ MPa, $k_d = 200$ MPa.





Rozwiązanie

Przekrój *1 - 1* pręta pracuje na rozciąganie

$$\sigma_1 = \frac{P}{S_1} = \frac{4P}{\pi \cdot d^2} \leq k_r$$

więc

$$d \geq \sqrt{\frac{4P}{\pi \cdot k_r}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 80000}{\pi \cdot 120}} = 29,1mm$$



Przyjmujemy średnicę $d = 30$ mm. Jeżeli siła P będzie zbyt duża, to element ulegnie zniszczeniu polegającemu na tym, że pręt przedstawiony na rys. b przesunie się w prawo, a przekrój 2 - 2 zostanie ścięty. Ponieważ pole powierzchni ścinanej jest równe $S_2 = \pi dh$, więc naprężenia styczne wynoszą

$$\tau_2 = \frac{P}{S_2} = \frac{P}{\pi \cdot dh} \leq k_t$$

skąd

$$h \geq \frac{P}{\pi \cdot k_t} = \frac{80000}{\pi \cdot 30 \cdot 120} = 10,6 \text{ mm}$$



W miejscach docisku poszczególnych elementów konstrukcji nie mogą powstawać odkształcenia trwałe; naprężenia docisku nie mogą przekraczać wartości naprężeń dopuszczalnych na docisk.

Powierzchnia S_3 (rys. c) jest dociskana do ściany siłą P . Pole powierzchni wynosi

$$S_3 = \frac{1}{4} \pi (D^2 - d^2)$$

Naprężenia docisku

$$\sigma_3 = \frac{P}{S_3} = \frac{4P}{\pi (D^2 - d^2)} \leq k_d$$

stąd

$$D \geq \sqrt{\frac{4P}{\pi \cdot k_d}} + d^2 = \sqrt{\frac{4 \cdot 80000}{\pi \cdot 200}} + 29,1^2 = 37,5 \text{ mm}$$



Koniec