

Indeks przycisków

Przyciski opisane są z podkreśleniem np. Ugęcia. Występują w polu po prawej stronie ekranu oraz na planszach wywoływanych opcjami z menu. Po wskazaniu takiego napisu kursor myszy zmienia kształt na rączkę wskazującą palcem, a sam napis zostaje otoczony ramką. Po wciśnięciu przycisku program zaczyna jakieś działanie.

- 1 : 1 35
- 100x100 15
- Anuluj 3
- Archiwizacja 10
- Ciężar 101
- Częstości 156
- Do X, Do Y 66
- Dobre 65
- Dodaj do zestawu 150
- Druk strony 14
- Drukuj 6, 28
- Elementy 65, 70
- Format A4 14
- Format A3 14
- Fragment 32
- Grubości 92
- Kolory domyślne 16
- Konfiguracja 12, 14
- Konwersja 12
- Lista wariantów 126
- Lista wartości 126
- Lista zadań 9
- Masy 113
- Materiał 89
- Naprężenia 139
- Nieliniowe 155
- Nowe zadanie 7, 58
- Nowy 100
- Nowy wariant 126, 152
- Nowy zestaw 131
- Obciążenia 100
- Oblicz 145
- Obliczenia 114
- Obroty 107
- Obróć o kąt 67
- Obwiednia 130
- Odpory 144
- Odzyskaj 30
- Ogólne 45
- Opis 145
- Opis obc. 100
- Osie 32
- Ostatnie zadanie 9
- Podgląd 26
- Podkład CAD 67
- Podłoże 97
- Podpory 95
- Pokaż 21, 39, 45
- Powiększ 35
- Przeguby 94
- Przemieszcz. 105
- PSO 91
- Reakcje 142
- Różne 154
- Rysuj 25
- Rysy 152
- Schówek 28
- Siły liniowe 103
- Siły tarczowe 137
- Siły w belce 153
- Siły węzłowe 101
- Skurcz 105
- Sprawdzanie klucza 8
- Stare zadanie 8
- Struktura 112
- Szukaj 36
- Szukaj pakowacza 15
- Termika 104

Ugięcia 133
Ustaw stronę 29
Usuń linię 150
Usuwanie zadań 11
Wariant 127
Wektor 156
Węzeł A 59, 61, 71
Węzeł B 59, 61, 71
Węzeł C 59, 61, 71
Węzeł D 59, 71
Węzły 65, 84
Wg atrybutów 130
Wg listy 130
Więzy 98
Wsp/10 66
Wszystkim 130
Wybór drukarki 29
Wybrany 130
Wymiar 145
Względem X 98
Względem Y 98
X=0;Y=0 66
Zakończ 21
Zadaj wg PN
Zamień na 103
Zapisz 28, 150
Zmiana katalogu 10
Zmiana nazwy 10
Zmień nazwę 82
Zmień ustalenia 136